

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PEDRO EL ALTO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0055-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: PUERTAS



Foto3: VENTANAS



Foto4: REMODELACIÓN A ORNILLAS.



Foto: 5 MANTENIMIENTO DE PORTONES




Foto: 6 SUSTITUIR PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joba del Carmen Ibanes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

