

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MATAQUESCUINTLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN PEDRO EL ALTO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0055-43 | FECHA: | 15 DE MAYO DE 2024 |



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA



Foto4: SUSTITUCIÓN DE ORNILLA




Foto: 5 MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE TANQUE DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jova del carmen Ibanez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

