

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN PEDRO EL ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PEDRO EL ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0055-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2024




Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA




Foto4: SUSTITUCION DE ORNILLAS



Foto: 5 MANTENIMIENTO A PORTONES




Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Jova del Carmen Ibañez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---