



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manantial, Aldea Pino Dulce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0056-43	FECHA:	7/8/2024



Foto1: RENGLÓN NO. 1, CUBIERTA DE LÁMINA, SE TIENE REALIZADO CUBIERTA DE LAMINA EN UN 70 %



FOTO 2: RENGLÓN NO. 2, ESTRUCTURA DE DE TECHO EN SE TIENE REALIDO EN UN 70%



Foto3: RENGLÓN NO. 5 LOSA DE PATIO , SE TIENE ESTRUCTURADO EN UN 60%



Foto4: RENGLÓN NO. 10 , SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS., SE SUSTITULLERON 3 SANITARIOS EL CUA SE TIENE ESTRUCTURADO EN 50%



Foto: 5 , RENGLÓN NO. 20, REP. O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS. CHIMENIAS ,ETC. SE TIENE EXTRUCTURADO EN UN 60%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marcela Gabina

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

