

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL CHUPADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHUPADERO, ALDEA SAN MIGUEL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0057-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: CERCOS O MUROS PERIMETRALES EN PROCESO



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN EN PROCESO



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Amica <i>[Signature]</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE CASERÍO EL CHUPADERO ALDEA SAN MIGUEL</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA, CA.

ESUELA PÚBLICA SAN MIGUEL
CASERÍO EL CHUPADERO
DIRECCIÓN
MATAQUESCUINTLA, JALAPA