

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL CHUPADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHUPADERO, ALDEA SAN MIGUEL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0057-43	FECHA:	24/08/2024



Foto 1: CERCO O MURO PERIMETRAL TERMINADO



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN EN SU FASE FINAL




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amilc...

 Firma y sello del Presidente de la OIRJA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público