

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN ANASTASIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS, MATAQUESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0060-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Limpieza y pintura de puertas



Foto 2: Limpieza general de ventanales



Foto 3: Reemplazo de ventanas dañadas



Foto 4: Reparación y reposición de cunetas





Foto 5: Pintura de paredes



Foto 6: REPOSICIÓN DE TAZA SANITARIA LAVABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN ANASTASIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANASTASIO ALDEA LAS BRISAS, MATAQUESCUINTLA, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0060-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: REPARACION DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA PARA MÓDULO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS



Foto 8: LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE SANITARIOS



Foto 10: REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL



Foto 11: REPOSICION DE LOSA DE PATIO




Foto 12: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---