

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0069-45	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Reparación losa de patio




Foto 2: Sustitución de Area de Cocina



Foto 3: Sustitución de cerco o muro perimetral



Foto 4: Reparación y sustitución de cuneta de concreto




Foto 5: Reparación y Mantenimiento de Cisterna (depósito de agua)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Eleyda Castillo Rodríguez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---