



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0069-45	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Reparación y sustitución de cuneta de concreto (sustitución y fundición)



Foto 2: Sustitución de cerco o muro perimetral (sustitución con Block y malla)




Foto 3: Reparación de losa de patio (sustitución y fundición)




Foto 4: Reparación y Mantenimiento de Cisterna (depósito de agua)




Foto 5: Reparación y Sustitución de área de Cocina (estufas rurales, chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Eleyda Castillo Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

