



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0069-45	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Reparación y sustitución de cuneta de concreto (sustitución y fundición)



Foto 2: Sustitución de Cerco o Muro Perimetral (sustitución con Block y malla)



Foto 3: Reparación de losa de patio (sustitución y fundición)



Foto 4: Reparación y Mantenimiento de Cisterna (depósito de agua)





Foto 5: Reparación y Sustitución de área de Cocina (estufas rurales, chimenea)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Iris Elexda Castillo Rodríguez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

