

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PAJAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0071-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: REPARACION DE CERNIDO Y REOELLO EN PAREDES



Foto 3: LOSA DE PATIO




Foto 4: REPARACION DE SISTEMAS/ DEPOSITOS DE AGUA




Foto 5: SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris Benavides Jimenez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

