

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Matazanito, Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazanito, Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0076-43	FECHA:	8/05/2024




Foto1: se observan paredes en mal estado en el area de cocina.



Foto 2: Se observa el piso en mal estado egretado por todas partes.



Foto 3: Se observa sanitarios y accesorios en mal estado con diferentes colores .



Foto 4: Se observa depositos de agua en mal estado .



Foto 5: se observa parte de cemento en mal estado.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

