

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Matazanito, Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazanito, Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0076-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: se observan paredes y área de cocina en remozamiento.



Foto 2: Se observa el remozamiento de piso en áreas priorizadas.



Foto 3: Se observa el remozamiento en el area de baños .



Foto 4: Se observa el trabajo de compostura para el deposito de agua .



Foto 5: se observa el avance de trabajo de losa de patio.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Monica Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

