

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Matazanito, Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazanito, Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0076-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: se finaliza el remozamiento de cocina.




Foto 2: Se observa el remozamiento de piso finalizado.



Foto 3: Se observa el remozamiento de baños terminado.



Foto 4: Se observa el trabajo de compostura para el deposito de agua finalizada .




Foto 5: se observa losa de patio finalizada.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

