

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0090-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Se observa techo en mal estado



Foto 2: Se observa puerta en mal estado



Foto 3: Se observa Sanitario, lavamanos y accesorios en mal estado



Foto 4: Se observa azulejo en mal estado



Foto 5: Se evidencia losa de patio en mal estado



Foto 6: Se observa cisterna en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de Jesus Jaques

Firma y sello del Presidente de la OPF








[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0090-43	FECHA:	8/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

pablo de Jesus Jaques
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

