

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0090-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Se evidencia instalación de costanera para techo



Foto 2: Se observa la reparación para instalación de puerta




Foto 3: Se observa instalación y reparación de sanitario, lavamanos y accesorios



Foto 4: Se observa reparación de instalación de azulejo de estufa rural



Foto 5: Evidencia de reparación de losa de patio




Foto 6: Se observa reparación de cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

pablo dejesus Taguz

Firma y sello del Presidente de la OPF








[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0090-43	FECHA:	19/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

pablo de jesus Tagues *[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público

