

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0090-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Se evidencia finalización de estructura de techo dañado



Foto 2: Evidencia de finalización de reparación de puerta en mal estado



Foto 3: Finalización de reparación de baño y lavamanos




Foto 4: Se observa finalización de reparación de azulejo



Foto 5: Finalización de losa de patio




Foto 6: Finalización de reparación de cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de Jesus Tagues
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0090-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Finalización de reparación de estructura




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

pablo de jesus jagues
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

