


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial e Párvulos "Dr. Hugo Manfredo Loy Solares".	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle "A" 2-52 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2107 0240-42	FECHA:	8/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Educación



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos "Dr. Hugo Manfredo Loy Solares".	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta calle "A" 2-52 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2107 0240-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: sustitucion de muro perimetral en mal estado



Foto 2: sustitucion lavamanos en mal estado



Foto 3: sustitucion de lavamanos con filtraciones




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

