

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0242-43	FECHA:	



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Puertas deterioradas



Foto 3: Canales en mal estado



Foto 4: pintura detereorada



Foto 5: Sustitución de baños



Foto 6: Cambio de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0242-43	FECHA:	



Foto 7: Levantamiento Muro Perimetral



Foto 8: Sistema Eléctrico en mal estado



Foto 9: Reparación depósito de agua



Foto 10: Sustitución de estufas rurales y chimenea



Foto 11: Reparación de Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

