



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MATAQUESUITLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galindo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Carrizal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0242-43 | FECHA: | |




Foto1: Cambio de Lámina



FOTO 2: Cambio de Puertas



Foto3: Sustitución de Canales




Foto4: Cambio de Sanitarios



Foto:5 Mantenimiento Portón



Foto: 6 Levantamiento muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MATAQUESCUITLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Profa. Blanca Nelly Irtiz de Galindo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Carrizal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0242-43 | FECHA: | |



Foto7: Reparación Electrico



FOTO 8: Instalación Tinaco




Foto 9: Reparación Cocina




Foto 10: Pintura



Foto 11: Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

