



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0242-43	FECHA:	



Foto7: Sistema Electrico



FOTO 8: Depósito de Agua




Foto9: Reparación Cocina



Foto10: Pintura




Foto: 11 losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la PPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuitla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0242-43	FECHA:	



Foto 1: cubierta de lamina



FOTO 2: Puertas



Foto 3: Canales y Bajadas




Foto 10: Reparacion de baños



Foto: 5. Reparacion Porton



Foto 6: Muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

