



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. "RIGOBERTO BRAN AZMITIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOLEDAD GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0243-43	FECHA:	6/6/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE SANITARIOS EN MAL ESTADO




Foto 2: VISTA EXTERNA DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE LOS SANITARIOS EN MAL ESTADO




Foto 3: PUERTAS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO Y FALTANTES



Foto 4: PISO DE CORREDO PRINCIPAL DE LA ESCUELA Y ESCENARIO, EN MAL ESTADO




Foto 5: VISTA AMPLIA DEL MAL ESTADO DEL PISO DEL PASILLO PRINCIPAL Y ESCENARIO DE LA ESCUELA.



Foto 6: REEMPLAZO DE ROTOPLAS EN MAL ESTADO, NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>GIADYS LÓPEZ</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

