



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José la Sierra, Mataquescuintla, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0244-43	FECHA:	9/05/24



Foto 1: Se observa lámina en mal estado



Foto 2: Se observa madera deteriorada y apolillada (área cocina)



Foto 3: Se observa piso en mal estado (área cocina)



Foto 4: Se observa sistema eléctrico en mal estado (área de cocina)



Foto 5: Se observa mesa en mal estado (área cocina)



Foto 6: Se observa repello en mal estado (área cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia Verónica González Polanco*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Bertila Sánchez H.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

