







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuinta				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Morales, Mataquescuinta, Jalapa				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0250-43	FECHA:	30/08/2024				

 <p>Foto 1: Estructura de techo</p>	 <p>Foto 2: Impermeabilización de losa</p>
 <p>Foto 3: Reparación de sistema eléctrico</p>	 <p>Foto 4: Piso</p>
 <p>Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina</p>	 <p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

