






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Morales, Mataquescuintla, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0250-43	FECHA:	30/08/2024

 <p>Foto 1: Estructura de techo</p>	 <p>Foto 2: Impermeabilización de losa</p>
 <p>Foto 3: Reparación de sistema eléctrico</p>	 <p>Foto 4: Piso</p>
 <p>Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina</p>	 <p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--