



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A D A L U P E

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-007-0257-43	FECHA:	5/03/2024



FOTO 7: Reparación del portón y pintarlo



FOTO 8: Cambio de todo el cerco perimetral



Foto 9: Reparación de ventanas y vidrios



Foto 10: Reparación y pintura de puertas



Foto 11: Pintura de interior y exterior



Foto 12 ; Sustitución de deposito de agua (TINACO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público