



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0257-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Posterior de puertas y baños



FOTO 2: Posterior de laminas en baños



Foto 3: Sustitución de piso en aula



Foto 4: Posterior la tubería del drenaje porque cuando llueve se rebalsa la reposadera porque el diametro del tubo muy pequeño



Foto 5: Posterior loza del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

