



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO, MATAQUESCUITLA, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0264-43	FECHA:	20/03/2014



Foto 1: Sustrucción de Lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas




Foto 4: Sustrucción de ventanas



Foto 5: Sustrucción de piso





Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO, MATAQUESUITLA, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0264-43	FECHA:	20/03/2024



Foto 7: Sustitución de baño



FOTO 8: Sustitución y mantenimiento de portones



Foto 9: Cerco perimetral



Foto 10: Reparación del sistema eléctrico



Foto 11: Reparación de cocina






Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

