



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0264-43	FECHA:	16/05/2024




FOTO 1: Cubierta de lámina. FOTO 2: Estructura de techo



FOTO 3: Puertas. FOTO 4: Ventanas



Foto 5: Sustitución de piso. FOTO 6: Pintura interior y exterior.



Foto 7: Sustitución de servicios sanitarios. FOTO 8: Sustitución y mantenimiento de portones.



Foto 9: Cerco perimetral. FOTO 10: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 11: REparación o sustitución de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

