



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G O B A R D O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: PUERTAS




Foto3: VENTANAS



Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto: 5 LOSA DE PATIO



Foto: 6 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sello

 Firma y sello del Presidente de la OPR

MGR

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024



Foto7: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA




FOTO 8: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Neus
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



MERT
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

