



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




FOTO 2: PUERTAS




Foto3: VENTANAS



Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto: 5 LOSA DE PATIO



Foto: 6 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





### REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024



Foto 7: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA

FOTO 8: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPR

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público