



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: PUERTAS



Foto3: VENTANAS



Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto: 5 LOSA DE PATIO




Foto: 6 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
CONSEJO DE PADRES DE ALUMNOS
 ALDEA JOYAS DE MORA
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Alumnos

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN
 ALDEA JOYA DEL MORA
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024








Foto 7: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA




FOTO 8: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agus
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

