



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquesuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escobal, aldea San Miguel, Mataquesuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0266-43	FECHA:	



Foto1: Se observan ventanas en mal estado.



FOTO 2: Se observa piso en mal estado



Foto3: Se observa canal en mal estado.



Foto4: Se observa bajadas de agua en mal estado.




Foto: 5 Se evidencia bajada de agua en mal estado



Foto: 6 Se evidencia pintura de paredes deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Griselda Zuleta



Firma y sello del Presidente de la CP

Firma y Sello Director Centro Educativo

