

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	8/03/2024




Foto1: Cambio de techo en la cocina




FOTO 2: Cambio de estructura de techo para cocina.



Foto3: Cambio de maya metalica.




Foto4: cambio de 3 ventanas.



Foto: 5 Cuneta de concreto para que salga bien el agua.



Foto: 6 Reparacion de muro de contencion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  






  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	8/03/2024



FOTO 7: Reapacion de tubería de drenaje.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---