

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Estructura metalica



FOTO 2: Techado




Foto3: malla metalica



Foto4: Malla metalica




Foto: 5 Reconstrucción del muro




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Cuneta de concreto



FOTO 2: reparacion de tubería.




Foto3:




Foto4:




Foto 5





Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---