



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ARCOS, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0270-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Sustrucción de estufas rurales en mal estado.



FOTO 2: Sustrucción de ventana de cocina en mal estado.



Foto3: Reemplazo de torta de cemento por piso de granito,




Foto4: Sustrucción de pilas, que presentan un alto grado de deterioro.



Foto: 5 Ampliación de cocina y cambio de techo por estar en mal estado.



Foto: 6 Se reforzará muro de contención por presentar riesgo para la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidelina Cordero Elias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

