



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ARCOS, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0270-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Culminación de ampliación de cocina, instalación de estructura de metal, cubierta de lámina, sustitución de torta por piso de granito, reemplazo de estufas rurales, instalación y sustitución de puertas y ventanas.



FOTO 2: Culminación de aplicación de pintura en interiores y exteriores del centro educativo.



Foto3: Culminación de fundición de bases de soporte para muro de contención.




Foto4: Culminación de sustitución de estufas rurales.



Foto: 5 Culminación de aplicación de pintura en interiores y exteriores del centro educativo.



Foto: 6 Culminación de fundición de losa de patio en alrededor de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Fidelina Cordero*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

