

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA GALANA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0293-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Reparación estructura de techo



FOTO 2: Reparación sistema eléctrico



Foto3:



Foto4:



Foto: 5



Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

