

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA GALANA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0293-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Reparación estructura de techo



FOTO 2: Reparación sistema eléctrico



Foto 3



Foto4: Reparación de sistema eléctrico




Foto 5 Reparación de Estructura de techo



Foto 6 Reparación de Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público