



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMPAQUISOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0772-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN Y ACABADO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA BASE AGUA



Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPDE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

