



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0816-42	FECHA:	09-05-24




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA  
Se observa láminas con agujeros



Foto 2: PUERTAS  
Parte baja deteriorada



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTONES  
Deterioro de parte baja de portón



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL  
Se evidencia muro perimetral no terminado




Foto 5: LOSA DE PATIO  
Se observa deterioro de losa de patio



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA  
Se observa mal estado de plancha y polleton su alrededor y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público