

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0816-42	FECHA:	10-07-24



Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES
se observa trabajo en proceso a portones trabajado un 50%




Foto 2: PUERTAS
parte baja trabajada un 70%



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
se observa trabajo en proceso en un porcentaje de 70%



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL
Reparación de muro en proceso en un porcentaje de 60%




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA
se observa trabajo en un 80%



Foto 6: LOSA DE PATIO
trabajo en proceso en un porcentaje del 60%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público