



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0816-42	FECHA:	31-07-24




Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES  
trabajo terminado en portones




Foto 2: PUERTAS  
parte baja de puertas terminada en su totalidad



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA  
trabajo finalizado en su totalidad




Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL  
se observa muro perimetral finalizado




Foto 5: CUBIERTA DE LÁMINA  
trabajo finalizado en su totalidad




Foto 6: LOSA DE PATIO  
trabajo de losa de patio finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

