

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa A EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0980-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Muro en mal estado



Foto 2: Sustitución de azulejo



Foto 3: Cambio de baños



Foto 4: Reparación de chapas



Foto 5: Reparación sistema eléctrico



Foto 6: Cambio de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa A EORM Profa. Blanca Nelly Ortiz de Galin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0980-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: Azulejo de cocina




Foto 8: Pintura de barandas



Foto 9: Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

