


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1193-45	FECHA:	18/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF: *Feliciano Garcia*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Signature]*



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1193-45	FECHA:	18/04/2024




Foto 7: Reparación de drenajes y red de agua potable



FOTO 8: Reparación y mantenimiento de cisterna de agua



Foto 9: Reparación y ampliación de muro de contención




Foto 10: Reparación de sistema eléctrico

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el plan de obra.

Feliciano García domínguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

