



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1264-43	FECHA:	3/03/2924




**Foto1: Reparación de cableado electrico de una alumna y cambio de tomacorrientes**



**FOTO 2: Reparación de Accesorio de y tuberías de sanitarios dañados**




**Foto3: Sustitución de maya para cerco perimetral**



**Foto4: Sustitución de Losa de Patio pues se encuentra casi en su totalidad deteriorada**





**Foto: Mantenimiento del porton principal por deterioro casi completo**



**Foto: 6 Reparación de tubera de Deposito de Agua**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---