

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1264-43	FECHA:	3/03/2024



Foto1: Reparación de cableado eléctrico de aulas y cambio de tomacorrientes



FOTO 2: Reparación de tuberías sanitarios dañados



Foto3: Sustitución de maya para cerco perimetral



Foto4: Sustitución de Losa de Patio pues se encontraba casi en su totalidad deteriorada



Foto: Mantenimiento del porton principal por deterioro casi completo



Foto: 6 Reparación de tubera de Deposito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ara María Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

