

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SAMORORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1315-45	FECHA:	22 DE MARZO DE 2024



Foto1: SANITARIOS EN MAL ESTADO




FOTO 2: PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto3: LAMINA EN MAL ESTADO



Foto4: LAMINA EN MAL ESTADO



Foto: 5 SANITARIOS




Foto: 6 COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

