



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce, Mataquescuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1316-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: En las fotografías se aprecia la necesidad de colocar canales pluviales en la lamina de dos salones de clases, dirección y cocina, debido a que el agua se reposa en el patio de la escuela y en la parte de



Foto 2: Se aprecia la necesidad de reparación del portón por que la malla esta rota, lo cual permite que personas ajenas a la institución entren a consumir bebidas alcohólicas.



Foto 3: el cerco perimetral se esta hundiendo, por lo tanto, se necesita reparación de 25 metros.



Foto 4: Se observa la necesidad del sustituir todo el cableado eléctrico, de dos aulas, dirección y cocina.



Foto 5: sustitución de estufa rural, debido a que, la actual esta en mal estado.



Foto 6: En la entrada de la escuela se observa el deterioro de la losa, por lo tanto, es necesaria la sustitución, incluyendo base, fundición y acabado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosaura Rodríguez  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

