



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce, Mataquescuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1316-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: En las fotografías se aprecia el proceso de colocación de canales pluviales, enfrente y detrás de los salones de clases, esto incluye: bajadas de agua



Foto 2: En las fotografías se aprecia el proceso de reparación del portón de la escuela (cambio de malla y pintura).



Foto 3: en las fotografías se aprecia el proceso de la reparación de la malla perimetral de 25 metros.



Foto 4: Se observa el proceso de cambio del sistema del cableado eléctrico. Dicho cambio se realiza en: dirección, bodega, cocina, dos aulas y exteriores de la escuela.



Foto 5: En las fotografías se observa el proceso de reparación y mantenimiento de la cocina, además de la sustitución de la plancha y colocación de una chapa para la puerta.



Foto 6: En las fotografías se observa el proceso de fundición de la 100 metros de la losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Rosaura Rodríguez
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Jayda M...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

